

Attention

— 取 扱 い 上 の ご 注 意 —

遊び毛について	ウールやアクリルに代表される紡績糸（繊維長が短い）使いのカーベットは敷き始めに遊び毛が出ます。毛抜けではありませんので、掃除機で吸い取ってください。その際、回転ブラシは使用せず吸引を主体に行ってください。遊び毛は数か月月の使用で次第におさまりますが、遊び毛や毛玉の出にくいカーベットを望まれる場合は、ナイロンやポリプロピレンなどのフィラメント糸（繊維長が長い）を使用した商品をお選びください。
日のあたる場所での使用について	直射日光（紫外線）があたる場所でのご使用は、バイルが変色したり、ラテックス（接着剤）が劣化して、バイルが抜けることがあります。カーテンやブラインドなどで日よけてください。
ガスによる変色について	排気ガスに含まれる窒素酸化物（NOX）は、石油ファンヒーターなどの暖房器具やガス調理器などからも発生し、カーベットのバイルの変色や劣化の原因となります。また、湿気の多い場所では変色が促進されることがあります。
寸法変化、柄曲がりについて	・柄のあるカーベットは縦方向、横方向に若干の蛇行が見られます。製法上の特性としてご理解ください。また、実際の厚みは表記と異なることがあります。 ・ロールカーベットの特性上、オーバーロックを施し、置き敷きした場合に伸縮することがあります。敷き詰めをご検討の際は、壁まできっちりとは納まらない事をご了承ください。
ジョイントについて	柄のあるカーベットをジョイントする場合、ロール巾の端と端では柄がつかがりません。ロール巾より内側部分でジョイントしてください。また、つなぎ目は筋に見えることがあります。
巻き縮み、巻き癖について	カーベットは巻き縮みや巻き癖により、1％程度の寸法の誤差が生じている場合がありますが、ほとんどの場合、時間の経過とともに解消します。
臭いについて	新しいカーベットは特有の臭いがあります。特にウール（バイル）やジュート（裏材）、ラテックス（接着剤）は臭いを発生させることがありますので、その際は十分な換気を行ってください。ほとんどの場合、時間の経過と共に解消します。
色について	・見本帳のサンプルや写真は、実際の商品と色や質感が異なる場合があります。 ・濃い色のカーベットはチリやホコリが目立ちます。また摩擦による色落ち、紫外線や熱による変色、劣化が生じることがあります。 ・生産ロットにより色味が若干違うことがあります。また、後染めのカーベットは巾の左右で染色差が生じ、微妙に色差が違ふことがあります。製法上の特性としてご理解ください。 ・ウールは紫外線や酸素に触れることで、開封後すぐに若干の色変化を起こすことがあります。また、有色羊毛も経年の使用で少しずつ色味が変化しますが、これは素材の特性であり品質上の欠陥ではありません。
機能について	・防ダニ、抗菌などのマーク表示は、薬剤の加工処理の有無を示しています。カーベットの使用でお部屋全体に効果を得ることはできません。 また、人体に影響の少ない薬剤を使用していますが、乳幼児が誤って口にもむことが無いようご注意ください。 ・記載のデータや機能効果は試験室での測定値であり、実際の生活環境下での使用を保証するものではありません。
洗濯について	洗濯（水洗いやドライクリーニング）はお避けください。バイル抜けや変色、裏材の剥がれ、波打ち、寸法変化などの原因になります。
汚れ、洗剤について	・汚れが付着した際には、すぐに汚れが広がらないように注意して拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。汚染物質によっては除去できないものがあります。 ・強い除去作用をもつ洗剤や漂白剤の使用は変色や変質する可能性がありますのでお避けください。
ゴム製品や防虫剤などによる汚染	家具の脚ゴムやゴム貼りマットなどのゴム製品、塗料、防虫剤によって汚染され、変色する場合があります。これらに直接触れないようにしてください。
掃除機の使用について	掃除機の回転ブラシの使用は、カットバイル品の遊び毛の誘発とループバイル品や縁かがり系のピリングの原因となりますので、吸引を主体に軽めに行ってください。
カットバイルの特性 雲現象について	カットバイルのカーベットは使用中にバイルの方向が異なってくることがあり、表面に雲状の色むらが見えることがあります。これは雲現象と呼ばれカットバイル品の特性であり、品質上の欠陥ではありません。
滑りやすい床面では	フローリングなどの滑りやすい床面にカーベットを置き敷き使用する場合は、市販品や別売りのすべり止めシートのご使用をお奨めます。 （見本帳P.25にすべり止めを掲載しています。）
たるみ、めくれについて	カーベットの端のめくれや波打ち、シワを放置しておくと、つまづきで転倒事故を招く恐れがあります。特に階段部分でのたるみなどは大きな事故につながりますのでご注意ください。
ホットカーベット・床暖房対応品について	当見本帳に掲載のカーベットは、ホットカーベットや床暖房の熱に対応しますが、ご使用の際は、ホットカーベット、床暖房メーカーの取り扱い説明書に従ってください。
歩行用マークについて	歩行用マークは施工工事対応品に記載しています。歩行頻度に対する耐久性の目安です。用途に応じたカーベットをお選びください。
運搬・保管方法	・運搬中は折らないでください。開封後に折りジワが残る可能性があります。 ・水濡れや結露などの湿気は、カビ、シミ、変形、変色などの原因になりますのでご注意ください。

ASWAN
アスワン 株式会社

本社/〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目11番1号 TEL 06-6538-7361代 URL <https://www.aswan.co.jp>

東京/TEL 03-5439-5415代 名古屋/TEL 052-918-8411代 大阪/TEL 06-6745-2106代 広島/TEL 082-278-0020代 福岡/TEL 092-292-6310代 アスワン北海道株/TEL 011-731-9777代